

## 7 - Durance

### Verdon - DU\_13\_15

**FRDR250b**    **Le Verdon du Collostre au retour du tronçon court-circuité**    Cours d'eau    MEFM

<p><b>Etat écologique :</b> Moyen      <b>Objectif :</b> bon potentiel      2021</p> <p><b>Motivations en cas de recours aux dérogations :</b> FT</p> <p><b>Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :</b> continuité, morphologie</p>	<p><b>Etat chimique sans ubiquiste :</b> Bon      <b>Objectif :</b> 2015</p> <p><b>Etat chimique avec ubiquiste :</b> Bon      <b>Objectif :</b> 2015</p> <p><b>Motivations en cas de recours aux dérogations :</b></p> <p><b>Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :</b></p>
---	---

Commentaire

#### Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

**Pression à traiter :** Altération de la continuité

MIA0301    Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

**Pression à traiter :** Altération de la morphologie

MIA0202    Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

#### Mesures spécifiques du registre des zones protégées

**Directive concernée** Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

AGR0201    Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates

AGR0301    Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates

#### Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage
ROE49843	BARRAGE DU SEUIL (BOUDIN)
ROE53227	(01) SEUIL VINON
ROE53228	(02) SEUIL VINON
ROE68755	seuil de Gréoux (Boudin)
ROE68757	passage busé du domaine des iscles
ROE68758	radier du domaine des Iscles