IDENTIFICATION DES MESURES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DCE OU SDAGE

BASSIN VERSANT				Mesure opérationnelle pour atteindre les objectifs DCE ou SDAGE (3)				Précisions sur le secteur concerné (4)			Faisabilité des mesures (5)		Délais (6)		Identification		
	6237	Probléme à traiter (1)	Objectif spécifique visé (2)	Mesure actée aujourd'hui (31)		Mesure complémentaire à mettre en oeuvre (32)		N°masses	Précisions (X unités de	Estimation de	Technique	Financière	Réalisation	Réponse	mesures	Maîtrise d'ouvrage pressentie (8)	Commentaires (9)
				Mesure (311)	Code mesure (312)	Mesure (321)	Code mesure (322)		quantification) (42)		(51)	(52)	01/2012 (61)	du milieu av 2015 (62)	sélectionnées (7)	,	
	Atteinte du bon état écologique	Pollution très locale par les phytosanitaires sur les captages de Besançon (absence de couverture oxfordienne)															
		Manque de connaissance sur l'extension et le		Prospection des calcaires profonds par la ville de Besançon pour l'AEP				6237			oui	oui	oui	oui		Collectivité	
OBJECTIFS DCE		fonctionnement de la masse d'eau				Nouvelles études de caractérisatio n de la ressource	910	6237			oui	non				Collectivité	
ICBO	Respect des objectifs des "zones protégées"																
	Respect des normes pour les rejets de substances toxiques																
	Non dégradation des milieux																
OBJECTIFS SDAGE	Zones humides																
	Inondations																
	Actions de gestion sur l'ensemble du																

TABLEAU DE SYNTHESE DES OBJECTIFS PAR MASSE D'EAU

Tableau à remplir dans un premier temps avec des critères techniques et qui sera revu dans, un deuxième temps, en fonction des analyses économiques

Masse d'eau souterraine (1		Rappel du risque NABE identifié (2)					Objed	ctif final propos	sé (6)			
N°masse d'eau	Nom de la masse d'eau			risque qualitatif	Problème 1	Problème 2			Problèmes persistant en 2015 (5)	Bon état 2015 (61)	Dérogations (62)	Précisions (33)
6237	Calcaires profonds des avants-monts du Jura		faible	faible	Pollution très locale par les phytosanitaires sur les captages de Besançon (absence de couverture oxfordienne)	connaissance			aucun	bon état		