# IDENTIFICATION DES MESURES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DCE OU SDAGE

| BASSIN VERSANT | | Probléme à traiter (1) | Objectif spécifique visé (2) | Mesure opérationnelle pour atteindre les objectifs DCE ou SDAGE (3) | | | | Précisions sur le secteur concerné (4) | | | Faisabilité des mesures (5) | | Délais (6) | | Identification des impacts majeurs des mesures sélectionnées (7) | Maîtrise d'ouvrage pressentie (8) | Commentaires (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6415 | | | | Mesure actée aujourd'hui (31) | | Mesure complémentaire à mettre en oeuvre (32) | | N°masses d'eau (41) | Précislons (X unités de quantification) (42) | Estimation de coût (43) | Technique (51) | Financière (52) | Réalisation av 2012 (61) | Réponse du milieu av 2015 (62) | | | |
| | | | | Mesure (311) | Code mesure (312) | Mesure (321) | Code mesure (322) | | | | | | | | | | |
| OBJECTIFS DCE | Atteinte du bon état écologique | Ancien tunnel ferroviaire anciennement utilisé comme décharge de déchets ménagers (risque de pollution organique et métallique de la masse d'eau) | | | | Résorption de la décharge | 5AO | | | | | non | | | | | |
| OBJECTIFS DCE | Respect des objectifs des "zones protégées" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIFS DCE | Respect des normes pour les rejets de substances toxiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIFS DCE | Non dégradation des milieux | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIFS SDAGE | Zones humides | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIFS SDAGE | Inondations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJECTIFS SDAGE | Actions de gestion sur l'ensemble du | | | | | | | | | | | | | | | | |

**TABLEAU DE SYNTHESE DES OBJECTIFS PAR MASSE D'EAU**

Tableau à remplir dans un premier temps avec des critères techniques et qui sera revu dans, un deuxième temps, en fonction des analyses économiques

| Masse d'eau souterraine (1) | | Rappel du risque NABE identifié (2) | | | Problèmes à traiter (4) | | | | | Problèmes persistant en 2015 (5) | Objectif final proposé (6) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°masse d'eau | Nom de la masse d'eau | risque nabe global | risque quantitatif | risque qualitatif | Problème 1 | | | | | | Bon état 2015 (61) | Dérogations (62) | Précisions (33) |
| 6415 | Calcaires jurassiques BV de la Jougnena et Orbe (district Rhin) | faible | faible | faible | Ancien tunnel ferroviaire anciennement utilisé comme décharge de déchets ménagers (risque de pollution organique et métallique de la masse d'eau) | | | | | | bon état | | |