

3 - Haut Rhône

Lange - Oignin - HR_05_06

FRDR10676 ruisseau le vau

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Bon Objectif : bon état 2015

Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Etat chimique avec ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Altération de la continuité

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Pression à traiter : Altération de la morphologie

MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage
ROE59771	Pont D1084
ROE59772	Ancien barrage
ROE59773	Seuil en pierre 1
ROE59775	Prise d'eau
ROE59776	Plan d'eau
ROE59777	Buse 1
ROE82430	Pont route forestière de la Tuilière
ROE82431	Pont n°2 route forestière de la Tuilière