

2 - Doubs

Basse vallée du Doubs - DO_02_02

FRDR1808 **Le Doubs du Barrage de Crissey à la confluence avec la Saône** Cours d'eau MEN

Etat écologique : Moyen Objectif : bon état 2021 Motivations en cas de recours aux dérogations : FT Paramètres faisant l'objet d'une adaptation : continuité, morphologie, pesticides	Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015 Etat chimique avec ubiquiste : Mauvais Objectif : 2027 Motivations en cas de recours aux dérogations : FT Paramètres faisant l'objet d'une adaptation : Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène
--	---

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Altération de la continuité

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Pression à traiter : Altération de la morphologie

MIA0203 Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes

MIA0601 Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide

Pression à traiter : Pollution diffuse par les pesticides

AGR0202 Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences de la Directive nitrates

AGR0303 Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)

Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage
ROE14934	CHUTE DE CRISSEY