

## 6 - Isère Drôme

Isère en Tarentaise - ID\_09\_06

FRDR371

Le Versoyen

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Moyen      Objectif : bon état      2021

Etat chimique sans ubiquiste : Bon      Objectif : 2015

Etat chimique avec ubiquiste : Bon      Objectif : 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations : FT

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation : continuité

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

### Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Altération de la continuité

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

### Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage
ROE31711	Seuil RTM du stade
ROE31733	Seuil RTM 2
ROE31792	Seuil RTM 4
ROE31840	Seuil RTM 5
ROE31860	Seuil RTM n°6
ROE31924	Prise d'eau filature ARPIN
ROE52156	Seuil RTM 3
ROE52157	Seuil RTM 7
ROE59120	Prise d'eau de Bonneval
ROE60134	Pont Mayet